

Protokoll des Ortsbeirates Hofen über die 2. ordentliche Sitzung

**am Mittwoch, 22. Juni 2016 um 19:00 Uhr
im Feuerwehrgerätehaus**

Anwesend: OV Ralf Schmidt Andreas Dorn
 Dirk Kalheber Sascha Holzinger
 Gundula Helsper

Gäste: Margret Bergmeier Robin Klöppel (Presse)

TOP 1 Eröffnung, Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit

Herr Schmidt eröffnete die Ortsbeiratssitzung, begrüßte die anwesenden Mitglieder und Gäste und stellte Beschlussfähigkeit fest.

TOP 2 Genehmigung der Niederschrift der letzten Sitzung

Die Niederschrift der letzten Sitzung vom 26.04.2016 wurde einstimmig genehmigt.

TOP 3 Mitteilungen

Die Mitteilungen der Stadt Runkel wurden weitergegeben.

Die Kerkerbachbrücke wird von Fachleuten überprüft, wenn dies geschehen ist, wird es eine Information seitens der Stadt Runkel geben.

Die Kaffeemaschine im Bürgerhaus war defekt. Herr Schmidt hat einen neuen Filter samt Filtertüten besorgt und die Kosten über die Stadt bereits abgerechnet.

TOP 4 Bruchsteinmauer Kerkerbachtalstraße

Nach dem Starkregen ist es aufgefallen, dass sich die Fugen der Bruchsteinmauer in der Kerkerbachtalstraße lösen. Die Fugen bröckeln heraus und einige Steine fehlen bereits. Auch eine Neigung der Mauer ist sichtbar. Der Ortsbeirat bittet hier um Überprüfung der Mauer durch eine Fachperson. Kann evtl. ein Gutachten erstellt werden?

TOP 5 Verschiedenes

Während des Starkregens in den letzten Wochen ist mehrmals das Wasser durch Hofen gelaufen und hat einige Schäden verursacht.

Ein Großteil des schlammigen Wassers kam von oberhalb des Friedhofs und vom Kreuzungsbereich der Kreisstrasse. Der Verlauf des Wassers führte vorbei an der Bushaltestelle, der Kirche und der alten Schule bis hin zum Feuerwehrgerätehaus. Die Feldwegekreuzung an der Friedhofswiese oberhalb des Hauses Gabi und Klaus Zimmermann ist schon seit langem in einem sehr schlechten Zustand und dem Bauamt als Maßnahme bekannt. Zusätzlich wurde nun eine Kurve sehr stark ausgespült. Der Asphalt in diesem Bereich weist nun große, tiefe Löcher auf. Der Ortsbeirat bittet hier um Beseitigung der Schäden.

Im weiteren Verlauf dieses Weges wurde besonders im Haus von Gabi & Klaus Zimmermann großer Schaden durch das Wasser angerichtet. Es befindet hier sich eine Wasserrinne/Senkung der Fahrbahn direkt vor der Einfahrt zum Hof des Hauses. Es wird bereits überprüft, inwieweit hier eine Veränderung nötig ist, um den direkten Fluss des Wassers auf das Grundstück uns ins Haus hinein zu verhindern.

Im weiteren Verlauf dieses Weges hat das Wasser den gesamten Bordstein vor dem Haus von Friedel Fehler ausgespült. Es sind tiefe Löcher im Bürgersteig entstanden, die dringender Beseitigung bedürfen.

Auch die Hofener Kreuzung (Kreisstraße) wurde mehrfach überspült und eine Reinigung steht noch aus. Hauptursache liegt in dem nicht intakten Kanalsystem (Flutgraben bzw. Kanal-Rohrer zugewachsen und teilweise komplett verstopft), welches zu einem unkontrollierten Abfluss des Oberflächenwassers führte.

Der Ortsbeirat bittet in diesem Zusammenhang um Prüfung und Instandsetzung der Abflusrohe und Entwässerungsrinnen, die sich im Bereich der Landstraße L 3022 im Kreuzungsbereich Hofen befinden, um eine erneute Überflutungen zu verhindern.

Des weiterem ist eine Reinigung der Kreuzung zu veranlassen, da hier ein erhöhtes Gefahrenpotential vorliegt.

Ein Hinweis aus der Bevölkerung: Auf dem Wald-Rundweg oberhalb des Kerkerbachtals und des ehemaligen Tipp-Häuschens, im Bereich der Holzstege, stehen einige Bäume, die sich sehr stark neigen und Unfall-gefährdet sind.

Ende der Sitzung: 20:15 Uhr



Andreas Dorn
(stellv. Ortsvorsteher)



Gundula Helsper
(Schriftführerin)